



**ZAKRES
ŚWIADCZONYCH
USŁUG**

▼
Badania pojazdów mechanicznych, maszyn roboczych i urządzeń przemysłowych;

▼
Oceny techniczne pojazdów mechanicznych:
- stanu pojazdów;
- stanu podzespołów i elementów;
- zakresu napraw;
- jakości wykonanych napraw;
- przyczyn awarii i powstałych uszkodzeń;
- identyfikacji pojazdów;

▼
Oceny techniczne pojazdów zabytkowych;
▼
Analizy i rekonstrukcje zdarzeń drogowych;

▼
Wyceny wartości rynkowej i celnej pojazdów, maszyn i urządzeń;

▼
Kalkulacje napraw pojazdów mechanicznych;

▼
Szacowanie szkód ubezpieczeniowych;

▼
Szkolenie rzeczoznawców;

**OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ I RUCHU DROGOWEGO**

AUTO CONSULTING

Warszawa tel./fax: 022-624-02-71, 022-620-44-22.

Opracowanie wykonane przez:
Technical Service Polska
inż. Marcin Mikulski

00-102 Warszawa ul. Marszałkowska 111
tel.: 0048 722 024 024

OPINIA Nr **M/1765/988/2018**

Rodzaj opracowania:

Data wykonania:

Warszawa, dnia 05.05.2018r.

Autor opinii:

Rzecznawca inż. Marcin Mikulski

Rodzaj/Zakres opinii:

Wycena wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

Obiekt badań:

Pojazd marki:

Volkswagen Multivan T5
Nr VIN: WV2ZZZ7HZ9H020759

Cel opinii:

Wycena rynkowa pojazdu uszkodzonego

Zleceniodawca:

BPS Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa
NIP: 5272660285

Zlecenie z dn. 25.04.2018r.

Wylączne przeznaczenie
opinii:

Dla potrzeb własnych

1. Podstawa opinii:

1. formalna - ww. zlecenie;
2. merytoryczna – z natury.

2. Ogólny harmonogram prac:

- 1) identyfikacja
- 2) wykonanie dokumentacji fotograficznej;
- 3) opracowanie opinii

3. Metoda badań:

organoleptyczna

4. Czas, miejsce i obecne osoby:

25.04.2018 r., ul. Sokola 6, 05-091 Ząbki, pracownik warsztatu

5. Dane rejestracyjne:

Nr rej.: WE1943P

Data pierwszej rejestracji: 24.07.2008r.

Data ważności badań technicznych: 10.07.2018r.

Otrzymany dowód rejestracyjny : DR/BAK 0148374

6. Dane techniczno – identyfikacyjne:

Nr identyfikacyjny (VIN) : **WV2ZZZ7HZ9H020759**

Marka: Volkswagen

Typ: Transporter T5

Model: Multivan Highline

Rok produkcji: 2008

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy

Rodzaj nadwozia: Van

Kolor powłoki lakierowej kabiny/ nadwozia: czarny

Rodzaj silnika : ZS

Pojemność skokowa silnika 2461,00cm³


Moc silnika: 128/174 kW/KM

Wskazania drogomierza : 230158 km odczytany

Uwagi:


Wartość samochodu ustalona na podstawie **notowań rynku**

unijnego porównana z programem Info -Ekspert. Ceny handlowe zakupu na wolnym rynku poza unijnym , unijnym , europejskim tak jak i w Polsce są cenami umownymi.



Ocena stanu technicznego: Pojazd posiada uszkodzony układ oczyszczania spalin – filtr cząstek stałych jest zużyty i wymaga wymiany (weryfikacja na podstawie komputera do diagnostyki pokładowych systemów pojazdu). Dodatkowo w pojeździe zacieiera się układ łożyskowy turbosprężarki. W celu wstępnego oszacowania uszkodzeń zdemontowano pasek z napędu pasowego (po to aby wykluczyć piski pochodzące z tego układu), następnie badano pracę silnika przy różnych prędkościach obrotowych. Przy gwałtownym zwiększaniu prędkości obrotowej są słyszalne piski z okolic turbosprężarki (wzrost prędkości obrotowej wirnika oraz większy nacisk gazów spalinowych na łopatkę wirnika będzie powodował piski wynikające z nadmiernego luzu promieniowego/osiowego). W obecnym stanie brak możliwości wykonania próby drogowej.

Pojazd do oględzin w dniu 25.04.2018 r. przedstawiono w takim stanie jaki jest widoczny na zdjęciach poniżej. Do opinii załączono wycenę z programu Info-Expert, kosztorys naprawy z programu Audatex oraz kopię dowodu rejestracyjnego.





1765
Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego
Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOWNAWCA
Inż. Marcin Mikulski



1765
Ogłoszenie
Motoryzacyjnym, Płatnym, Innowacyjnym
Misyjnym, Urzędowym
AUTOCONSULTING
ZECZOZAWCA
Inż. Marcin Mikulski





7. Na podstawie badań organoleptycznych stanu technicznego ww. pojazdu i otrzymanych dokumentów zostaje wydana następująca OPINIA:

Wartość pojazdu Volkswagen Multivan nr VIN WV2ZZZ7HZ9H020759, ustalona jako wartość średnia z rynku unijnego porównana z program Info-Expert i możliwościami zakupu w stanie uszkodzonym wynosi 30300 PLN brutto.



Koszt naprawy nie może być jedynym wyznacznikiem wartości handlowej pojazdu. Podstawa do wyceny i oceny realnej wartości pojazdu na rynku polskim, może być wyłącznie ocena, czy podstawowe elementy konstrukcyjne pojazdu są uszkodzone w stopniu, który uniemożliwia ich odbudowę w ocenie i technologii napraw producenta pojazdu. Pojazd po naprawie mechanicznej oraz badaniu na stacji diagnostycznej może być dopuszczony do ruchu.

Przedstawiony pojazd do oględzin po naprawie i dokonaniu badań technicznych nadaje się do dalszej eksploatacji i nie stanowi odpadu w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r., Dziennik Ustaw 62 pozycja 628 z późniejszymi zmianami.

8. Załączniki:

- Załącznik nr 1 – wycena pojazdu z programu Info-Expert
- Załącznik nr 2 – kosztorys z programu Audatex

9. Klauzule i zastrzeżenia:

1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.
2. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji
4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
6. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących na miejscu badania.

Dokumentacja fotograficzna : wykonano 16 zdjęć.

Ocenę sporządzono w dwóch egzemplarzach, każdy po 8 stron

Na tym opinię zakończono i podpisano

1765
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego
Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING
RZECZOZNAWCA
Podpis i pieczęć rzeczoznawcy

Warszawa, dnia 05.05.2018 r.



OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

AUTOCONSULTING

00-872 Warszawa ul. Chłodna 36/46

tel/fax: (0-22) 620-44-22 (0-22) 620-11-38

www.autoconsulting.com.pl, e-mail: biuro@autoconsulting.com.pl

Opinia Nr: M/1765/988/2018

z dnia: 2018/05/04

Wykonawca opinii: inż. Marcin Mikulski

Zleceniodawca: BPS Nieruchomości Sp. z o.o.

Adres: ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

Zadanie: Ustalenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2018

Marka: VOLKSWAGEN Model pojazdu: Transporter T5 2.5 TDi E4 3.0t
Wersja: Multivan Highline Nr rejestracyjny: WE1943P Rok prod.: 2008
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy do 3.0t* VIN: WV2ZZZ7HZ9H020759

Nr INFO-EKSPERT 040-04490
Data pierwszej rejestracji 2008/07/24
Data ważności badania technicznego 2018/07/19
Wskazanie drogomierza 230158 km
Okres eksploatacji pojazdu (2008/07/24-2018/05/04) 117 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow. / Ładowność 3000 kg / 580 kg
Rodzaj nadwozia mikrobus 5 drzwiowy 7 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / przedni (4x2) / manualna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi sprężyny / sprężyny / 3000 mm
Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika 2460 ccm / 128 kW (174 KM)
Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów 5 / rzędowy
Norma spalin E4
Długość / Szerokość / Wysokość 4890 mm / 1904 mm / 1959 mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania - przód/tył	268
2	+ Hak holowniczy	273
3	+ II rząd siedzeń	160
4	+ III rząd siedzeń	160
5	Kierownica wielofunkcyjna	66
6	+ Komputer pokładowy	58
7	Lakier metalizowany	245
8	+ Odtwarzacz DVD	486
9	Pakiet Nawigacja satelitarna	887
	System nawigacji satelitarnej	
	Wyświetlacz wielofunkcyjny kolorowy	
	Antena diversity	
	Radioodtwarzacz DVD	

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
10	Pakiet Rozrywkowy Akumulator dodatkowy Pilot do radioodtwarzacza System multimedialny DVD Słuchawki bezprzewodowe do systemu multimedialnego Monitor kolorowy 10,4"	936
11 +	Radioodtwarzacz CD	136
12	Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów	1 687
13	Tapicerka ze skóry (dopłata)	360

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Standardowe:	MICHELIN 235/55 R17 103W XL PRIMACY 3 TL		
Przednie lewe:	MICHELIN 235/55 R17 103W XL PRIMACY 3 TL	4.0	66
Przednie prawe:	MICHELIN 235/55 R17 103W XL PRIMACY 3 TL	4.0	66
Tylne lewe:	MICHELIN 235/55 R17 103W XL PRIMACY 3 TL	5.5	45
Tylne prawe:	MICHELIN 235/55 R17 103W XL PRIMACY 3 TL	5.5	45

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) BRUTTO (120 mies.)		43 604 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE		5 722 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ		584 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG		1 495 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE		- 196 PLN
KOREKTY RÓŻNE		- 20 871 PLN
W tym:	[%]	Wartość [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-4.0	-2 056
Konieczne naprawy pojazdu	-36.6	-18 815

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:


30300 PLN

(słownie: trzydzieści tysięcy trzysta złotych)

Wycenę sporządził:

Marcin Mikulski

pieczęć



Dnia 05.05.2018 r.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: M/1765/988/2018

z dnia: 2018/05/04

Wykonawca opinii: inż. Marcin Mikulski

Zleceniodawca: BPS Nieruchomości Sp. z o.o.

Adres: ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

Zadanie: Ustalenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2018

Marka: VOLKSWAGEN Model pojazdu: Transporter T5 2.5 TDi E4 3.0t
 Wersja: Multivan Highline Nr rejestracyjny: WE1943P Rok prod.: 2008
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy do 3.0t* VIN: WV2ZZZ7HZ9H020759

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO)**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2009	05	39250	39250
2008	05	35450	35450
2007	05	32100	32100
2006	05	29200	29200

WARTOŚĆ BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) BRUTTO (120 mies.)**43 604 PLN**

Normatywny okres eksploatacji

120 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)

2008/07/24

Rzeczywisty okres eksploatacji

117 mies.**KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ****584 PLN**

po korekcie:

44 188 PLN**LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2007.07 - 2008.07

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	wsp.	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania - przód/tył	0.75			1.22	0.50	268
2	Hak holowniczy	1.00			1.87	0.33	273
3	II rząd siedzeń	0.75			0.73	0.50	160
4	III rząd siedzeń	0.75			0.73	0.50	160
5	Kierownica wielofunkcyjna	0.75			0.30	0.50	66
6	Komputer pokładowy	1.00			0.40	0.33	58
7	Lakier metalizowany	1.00			1.68	0.33	245
8	Odtwarzacz DVD	1.00			3.33	0.33	486
9	Pakiet Nawigacja satelitarna	1.00			6.08	0.33	887
	System nawigacji satelitarnej						
	Wyświetlacz wielofunkcyjny kolorowy						
	Antena diversity						
	Radioodtwarzacz DVD						
10	Pakiet Rozrywkowy	1.00			6.42	0.33	936
	Akumulator dodatkowy						
	Pilot do radioodtwarzacza						
	System multimedialny DVD						
	Słuchawki bezprzewodowe do systemu multimedialnego						
	Monitor kolorowy 10,4"						
11	Radioodtwarzacz CD	1.00			0.93	0.33	136
12	Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów	0.50			5.74	0.67	1 687

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: M/1765/988/2018

z dnia: 2018/05/04

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	wsp.	Wartość [PLN]
13	Tapicerka ze skóry (dopłata)	1.00			2.47	0.33	360
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							5 722 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							5 722 PLN
							po korekcie: 49 910 PLN

Przebieg normatywny							253 200 km
Przebieg rzeczywisty odczytany							230 158 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG							1 495 PLN
							po korekcie: 51 405 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty:	[%]	Wartość [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-4.0	-2 056
Konieczne naprawy pojazdu	-36.6	-18 815
KOREKTY RÓŻNE		- 20 871 PLN
		po korekcie: 30 534 PLN


STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	
				Standardowe	891												
Przednia				Lewe	891	66	4.0						Prawe	891	66	4.0	
Tylna				Lewe	891	45	5.5						Prawe	891	45	5.5	
KOREKTA ZA OGUMIENIE																- 196 PLN	po korekcie: 30 338 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

Wycenę sporządził:


pieczęć



Dnia 05.05.2018 r.

Technical Service Polska Marcin Mikulski

Marszałkowska 111
00-102 Warszawa

K A L K U L A C J A N A P R A W Y N R M U L T I V A N

SYGNATURA AKT : MULTIVAN

DANE POJAZDU

MARKA : VW
TYP/MODEL : TRANSPORTER T5 (7H) / MULTIVAN


NR REJESTRACYJNY/NR IDENT. : WE1943P / WVZZZZTRZ9H026759
PIERWSZA REJESTR. : 24.07.2008

K O S Z T Y N A P R A W Y B E Z V A T	PLN 15 296.95
VAT 23.00 %	PLN 3 518.30
K O S Z T Y N A P R A W Y Z V A T	PLN 18 815.25

00-102 Warszawa, 04.05.2018

SYSTEM AUDATEX

STRONA 1



Technical Service Polska Marcin Mikułski

Marszałkowska 111
00-102 Warszawa

KALKULACJA NAPRAWY NR MULTIVAN 04.05.2018

SYGNATURA MULTIVAN

MARKA	VW	TRANSPORTER T5(7H)	MULTIVAN
NUMER VIN	WV2ZZZ7HZ9H0Z0759	NR REJ. WE1943P	KOD TYPU 06 89 04
WERSJA	DRZWI ODS L	DRZWI ODSUW P	STOLIK WIELOFUNKCYJ
WYPOSAZENIE	ANTENA SZYBY CZOŁOW	CHŁODZIARKA	DOMYK DRZWI ODSUW L
	DOMYK DRZWI ODSUW P	LUSTERKO B ASER	OD 05.2008
	FILTR CZASTEKCZ STAL	OSZKL TYL CIEMN TON	OKNO ODS L
	OKNO ODS P	CENTR RYGLÓW RADIOWE	PODN SZYB ELEKTR
	SENSOR OPADU DESZCZU	WSPOMAG ZAMYKANIA	LUSTERKO ELEK SKŁAD
	CLIMATRONIC PRZ+TYL	SOUNDSYSTEM	REFLEKTORY P-MGIELNE
	DYSZE SPRYSK OGRZEW	OKL OCZYSZCZ REFLEKT	WYCIER SZYBY TYLNEJ
	POMOC PRZY PARKO P/T	SIEDZ PRZ OGRZEWANE	WSPORN BIODR-KR P L
	WSPORN BIODR-KR P P	ALARM Z CZUJN WNETRZ	WSKAZNIK WIELOFUNKC
	ALTERNATOR 180 A	UKŁ NAWIGAC Z DVD	2460 CCM 128 KW
	PRZEKL 6 BIEG	POSZYC SKÓRA 2 KOLOR	SPORT UKŁAD JEZDNY
	KOŁO KIER WIELOF SKÓ	PODUSZKA POW L/P	UKŁAD USTALAJ PREDK
	CEFONA 235/55 R 17..W	CIEŻAREK KOŁA KIEROW	OBRECZ ALUM 7 JX17
	KOŁO ZAP Z FELGA AL	NAKL PRUGU STAL NIER	UKŁAD GŁOSNOMOWIACY
	Z. AKUMULATOR	PROGRAM STABILNOŚCI	AIRBAG BOCZNY/GŁOWY
	WYKL PODŁOGI-DYWANTK	ROZSTAW OSI 3000 MM	SIEDZENIE KOMFOR PRZ
	SIEDZ OBROT 1 RZĘDU	DOP MASA CAŁK 3000KG	UKŁAD HAMULC 17 CALI
	WYPOSAZ HIGHLINE		

R O B O T Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 =150.00 PLN/RBG
CENA/KL 2 =150.00 PLN/RBG
CENA/KL 3 =150.00 PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC	OPER- CENA
KOD CZ			
21 30 19 23) TURBODOLADOWARKA WYB/WBUD	2	10	150.00
21 41 19 28) RURA TŁOCZNA CHŁODNICY POW DOŁ WYB/WBUD	2	3	45.00
BRAK NR UKŁAD SPALIN POLUZ/ZAMOC	2	3	45.00
26 73 19 20) KATALIZATOR WYBUD/WBUD	2	4	60.00
26 74 55 73) FILTR PYŁKOWY WYMIENIC (WYBUDOWANY)	2	4	60.00
26 74 19 23) FILTR SĄDZY WYB/WBUD	2	2	30.00
BRAK NR UKŁAD SPALIN PRZ POLUZ/ZAMOC	2	3	45.00

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.04.2018 / 04

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
8720	TURBODOLADOWARKA	070 145 701 N	6344.80
9806	USZCZ RURY WYDECH P	1K0 253 115 T	14.45
8821	FILTR SĄDZY	TH0 254 700 PV	8211.20

SYSTEM AUDATEX



Technical Service Polska Marcin Mikulski

Marszałkowska 111
00-102 Warszawa

K A L E B U L A C J A N A P R A W Y NR MULTIVAN

04.05.2018

K A L E B U L A C J A K O Ń C O W A	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM KL. 2 29 JC x 150.00 PLN/RBG	435.00	
RAZEM ROBOCIZNA		435.00
CZĘŚCI ZAMIENNE	14 570.54	
NORMAIA / 2.0*)	291.41	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		14 861.95
KOSZTY N A P R A W Y BEZ VAT		15 296.95

VAT 23.00 %		3 518.30
KOSZTY N A P R A W Y Z VAT		18 815.25

OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA

ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATEX

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

LICENCJA 30964000

SYSTEM AUDATEX



Technical Service Polska Marcin Mikulski

Marszałkowska 111
00-102 Warszawa

STRONA KONTROLNA NR MULTIVAN

04.05.2018

SYGNATURA MULTIVAN

MARKA VW TRANSPORTER T5 (7H) MULTIVAN
NUMER VIN WVZZZ27H29H020759 NR REJ. WE1943P KOD TYPU 06 89 04

NR UZYTEK/RZECZOZNAWCY : 309640 30964000 CLASSDIRECT REL 17.10
WERSJA NUMER 50.1710.01

DATA WYLICZENIA : 04.05.2018

KODY WERSJI WYPOSAZENIA

- WERSJA Z NR NADWOZIA : B2 B3 B9 C2 C3 C6 C7 C8 E8 E9 F5 F7 F8 G2 G3 G4
G6 G8 G9 H7 I2 I5 I6 I8 I9 J8 K2 K3 L6 L7 M9 N4
O1 P4 P7 Q1 Q4 Q6 Q9 R5 R8 S6 T9 U5 U7 U8 V3 V6
V7 W2 W4 W7 X4 Z1 Z5 Z7
- WERSJA WYPOSAZENIA : B2 B3 B9 C2 C3 C6 C7 C8 E8 E9 F5 F7 F8 G2 G3 G4
G6 G8 G9 H7 I2 I5 I6 I8 I9 J8 K2 K3 L6 L7 M9 N4
O1 P4 P7 Q1 Q4 Q6 Q9 R5 R8 S6 T9 U5 U7 U8 V3 V6
V7 W2 W4 W7 X4 Z1 Z5 Z7

STAWKI GODZINOWE

- BAZA CZASOWA : 10 JC=1 RBG
- MECH-BLACH. : 150.00 PLN/RBG 150.00 PLN/RBG
150.00 PLN/RBG

KODY WARUNKOWE RF

- KODY AKTYWNE : 51 100.00

CZĘŚCI ZAM.

- DATA CEN CZĘŚCI ZAM. : 01.04.2018
- DATA CEN CZĘŚCI MASTERA: 01.04.2018

IŁOŚĆ POZYCJI

- UJĘTYCH : 3
- MUTACJI :

PODSUMOWANIE KALKULACJI

ROBOC: 435.00 CZĘŚ: 14 861.95
NAPR: 15 296.95 VAT : 3 518.30 NAPR: 18 815.25

DANE SZCZEGÓŁOWE :

E 8821 E 8806 E 8720
SYSTEM AUDATEX

